

**Отчет**  
**об устранении нарушений Предписания № 60/1 от 06.2023 года**  
**Отдела по надзорной деятельности и профилактической работы**  
**по Сергиево-Посадскому городскому округу**

№ п/п	Вид нарушения	Срок устранения	Отметка о выполнении	ФИО ответственного за выполнение	Тел. ответственного
1.	На момент проверки не представлена техническая документация на установки и системы объекта	15.05.2023	Техническая документация предоставлена	Лощина Н.Н.	8-915-242-71-10
2.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности	15.05.2023	предоставлен акт о проведении испытаний средств обеспечения пожарной безопасности от 23 января 2023 г.	Лощина Н.Н.	8-915-242-71-10
3.	Отсутствует (не предоставлен) журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с внесением в него информации о: 1) проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, ограждений на крышах; 2) проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов отсутствия пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности; 3) проверке огнезадерживающих	15.05.2023	предоставлен журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с ежемесячными записями от 22 апреля 2023 года	Лощина Н.Н.	8-915-242-71-10

	<p>устройств (заслонок, шиберов, клапанов и т.д.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения общеобменной вентиляции и кондиционирования при пожаре;</p> <p>4) проведения работ по очистке камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от горючих отходов и отложений систем противопожарной защиты;</p> <p>5) работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения;</p> <p>6) учёте наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей</p>				
4.	Подъезд для пожарных автомобилей к зданию не обеспечен со всех сторон с учетом требований раздела 8, СП 4.13130.2013	15.05.2023	Разработан и утвержден расчет тушения пожара со всех сторон здания (прилагается)	Лощина Н.Н.	8-915-242-71-10
5.	Отсутствует дверь на выходе из коридора 1-го этажа на лестничную клетку	15.05.2023	предоставлена локальная смета на установку двери выхода от 23 марта 2023 года	Лощина Н.Н.	8-915-242-71-10
6.	Отсутствует световой оповещатель выход в спорт зале	15.05.2023	предоставлен акт об устранении нарушения от 24 апреля 2023 года	Лощина Н.Н.	8-915-242-71-10
7.	Отсутствует ручной	15.05.2023	предоставлен	Лощина Н.Н.	8-915-242-71-10

	пожарный извещатель в спорт зале		акт об устранении нарушения от 24 апреля 2023 года		
8.	В коридорах 1-го, 2-го этажей отсутствуют двери препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	15.05.2023	предоставлена локальная смета на установку дверей, препятствующих распространению опасных факторов пожара от 23 марта 2023 года	Лощина Н.Н.	8-915-242-71-10
9.	Отсутствует дверь на выходе из коридора 2-го этажа на лестничную клетку	15.05.2023	предоставлена локальная смета на установку двери выхода от 23 марта 2023 года	Лощина Н.Н.	8-915-242-71-10
10.	Допускается устройство пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 м от осветительных приборов (помещение столовой, кухни, раздевалки, библиотеки, физики, информатики, русского языка, актового зала, английского языка, музыки)	15.05.2023	предоставлен акт об устранении нарушения от 24 апреля 2023 года	Лощина Н.Н.	8-915-242-71-10

Директор школы: *Лощина Н.Н.*

Лощина Н.Н.

